


Местное время	T	Po	P	U	DD	Ff	ff10	ff3	N	WW	W1	W2	Tn	Tx	Cl	Nh	H	Cm	Ch	VV	Td	RRR	tR	E	E'	sss
2011г. 18 апреля, понедельник	22	12.7	737.8	757.7	49	3	5		2-3					17.4	0	облаков нет	2000- 2500	0	Перистые	10.0	2.2			Сухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка)		
	19	16.4	739.0	758.7	35	3	9		5						Слоисто- кучевые	1	1000- 1500	0	Перистые	10.0	1.0					
	16	16.3	740.8	760.6	38	3C3	6		7-8						Слоисто- кучевые	7-8	1000- 1500	0	0	10.0	1.9					
	13	13.2	742.7	762.7	54	3C3	5		9						Слоисто- кучевые	9	1000- 1500	0	0	10.0	4.0					
	10	9.0	743.9	764.2	72	3	4		9				5.0		0	9	2000- 2500	Высоко- кучевые	0	10.0	4.3			Сухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка)		
	07	5.2	744.0	764.6	88	3	3		7-8						Слоисто- кучевые	5	1000- 1500	Высоко- кучевые	0	10.0	3.3					
	04	6.4	744.0	764.6	81	3C3	3		9						Слоисто- кучевые	7-8	1000- 1500	Высоко- кучевые	0	10.0	3.3					
	01	7.7	744.2	764.6	75	3	4		9						Слоисто- кучевые	7-8	1000- 1500	Высоко- кучевые	0	10.0	3.5					

Подсобное помещение. Ориентация окон - восток.

Файл:
IV_01171.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
10:44:08



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,7	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	18,5	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	16,8	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,3	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия
профиля:



Вывод: тепловые потери через стены, стыки с чердачным перекрытием и чердачное перекрытие.


Дефект может быть уменьшен при утеплении чердачного перекрытия и фасада

Этаж 1. Каб №12. Ориентация окон - запад.

Файл:
IV_01172.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
11:11:33



Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,1	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,5	0,93	20,0	-

Линия профиля:



Вывод: тепловые потери в месте контакта оконной рамы и оконного проема.


Причина: дефекты при монтаже пластикового окна. Устранение без демонтажа окна невозможно.

Этаж 1.Каб №12.Подоконный проем Ориентация окон - запад.

Файл:
IV_01173.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
11:11:41




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,4	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	23,0	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,3	0,93	20,0	-

Линия профиля:



Вывод: потери через подоконный проём.


Дефект может быть устранен установкой теплоотражающего экрана.

Этаж 1.Каб №13. Ориентация окон - запад.

Файл:
IV_01174.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
11:13:11



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	20,9	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,4	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия
профиля:



Вывод: тепловые потери через участок внешней стены.


Дефект может быть уменьшен при утеплении фасада

Этаж 1. Каб №22. Подоконный проем Ориентация окон - север.

Файл:
IV_01176.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
11:33:35




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	14,2	0,93	20,0	-

Линия профиля:



Вывод: потери через подоконный проём.


Дефект может быть устранен установкой теплоотражающего экрана.

Этаж 2.Каб № 25.Ориентация окон - восток.

Файл:
IV_01181.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
13:07:38



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	16,1	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия
профиля:



Выводы: тепловые потери через внешнюю стену и перекрытие между этажами.


Дефект может быть уменьшен при утеплении фасада

Этаж 2. Каб №13. Ориентация окон - запад.

Файл:
IV_01174.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
11:13:11




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	20,9	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,4	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия профиля:



Выводы: тепловые потери через внешнюю стену.


Дефект может быть уменьшен при утеплении фасада

Этаж 2.Каб №26. Ориентация окон - восток.

Файл:
IV_01192.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
14:05:00




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,1	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	19,0	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,6	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия профиля:



Вывод: тепловые потери через чердачное перекрытие


Дефект может быть уменьшен при утеплении чердачного перекрытия и фасада

Этаж 2. Каб №31. Ориентация окон - юг.

Файл:
IV_01184.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
13:24:14




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,0	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	20,1	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	21,6	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,3	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия профиля:



Вывод: тепловые потери через стены, стыки с чердачным перекрытием и чердачное перекрытие.


Дефект может быть уменьшен при утеплении чердачного перекрытия и фасада

Этаж 2.Каб №33. Ориентация окон - юг.

Файл:
IV_01189.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
13:36:12



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,9	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,4	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия
профиля:



Вывод: тепловые потери через стены, стыки с чердачным перекрытием и чердачное перекрытие.


Дефект может быть уменьшен при утеплении чердачного перекрытия и фасада

Этаж 2. Каб №34. Ориентация окон - запад.

Файл:
IV_01190.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
13:37:37




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	17,2	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия профиля:



Вывод: тепловые потери через стены, стыки с чердачным перекрытием и чердачное перекрытие.


Дефект может быть уменьшен при утеплении чердачного перекрытия и фасада

Этаж 2. Каб №35. Ориентация окон - запад.

Файл:
IV_01185.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
13:33:36



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	17,3	0,93	20,0	-

Линия
профиля:



Вывод: тепловые потери в месте контакта оконной рамы и оконного проема.


Причина: дефекты при монтаже пластикового окна. Устранение без демонтажа окна невозможно.

Этаж 2. Каб №39. Ориентация окон - запад.

Файл:
IV_01191.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
13:54:17




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,1	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	19,9	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	22,1	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,5	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия профиля:



Выводы: тепловые потери через внешнюю стену.


Дефект может быть уменьшен при утеплении фасада

Этаж 2.Каб №40. Ориентация окон - север.

Файл:
IV_01194.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
14:16:29




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	18,0	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,6	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия профиля:



Выводы: тепловые потери через внешнюю стену.


Дефект может быть уменьшен при утеплении фасада

Этаж 2.Каб №43. Ориентация окон - север.

Файл:
IV_01195.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
14:17:32



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,6	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	16,8	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,2	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия
профиля:



Вывод: тепловые потери через стены, стыки с чердачным перекрытием и чердачное перекрытие.


Дефект может быть уменьшен при утеплении чердачного перекрытия и фасада

Этаж 2.Санузел. Ориентация окон - юг.

Файл:
IV_01182.BMT

Дата:
18.04.2011

Время:
13:19:19




Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	15,0	0,93	20,0	-

Гистограмма:



Линия профиля:



Вывод: тепловые потери через стены, стыки с чердачным перекрытием и чердачное перекрытие.

Дефект может быть уменьшен при утеплении чердачного перекрытия и фасада